

## IMPRIMACIÓN ANTIOXIDANTE SECADO RÁPIDO

(Art.7020)



Imprimación sintética con buena protección antioxidante de secado rápido y aplicación a pistola.

#### **Propiedades principales**

- Buen poder anticorrosivo.
- Secado Rápido, tiempo corto de repintado.
- Facilidad de aplicación permite su utilización a pie de obra. Cumple con la normativa de COV 2010 para el sector de construcción.

#### Usos

Imprimación de uso general para pintar sobre superficies metálicas tales como maquinaria, estructuras, grúas, etc. Donde se requiera un rápido secado y tiempo corto de repintado con esmaltes sintético de secado rápido.

#### Presentación

• Colores: Gris y Rojo óxido.

Aspecto: Mate.Envases: 4 y 16 L.

		Т				

**Composición:** Vehículo fijo: Resinas Alcídicas de

secado rápido modificadas.

*Pigmentos*: Pigmentos orgánicos, inorgánicos y antioxidantes (fosfato

de zinc).

Disolvente: Mezcla de hidrocarburos.

**Densidad:**  $1,46 \pm 0.02 \, \text{Kg/L}$ 

Sólidos en

52 ± 2 %

volumen:

Rendimiento:

Secado: Al tacto: 15 minutos (a 40 micras,

23° C y 55% humedad relativa).

11-12 m<sup>2</sup>/L (Aproximado por capa).

Total: 2 horas (a 40 micras, 23° C y 55% humedad relativa).

**Repintado:** A partir de las 2 horas con Esmaltes

sintéticos a 20º C, Con otro tipo de esmaltes (Poliuretanos y Epoxis) a las

4 horas.

**COV:** Valor limite de la UE para este

producto (cat A/i) con límite 2010: 500 g/L. Contenido máximo COV: 500

g/L

#### **MODO DE EMPLEO**

## Instrucciones de aplicación

**Temperatura:** De 5 a 35° C. La temperatura del

substrato tiene que estar 2-3°C por encima del punto de rocío para evitar condensaciones y la humedad relativa tiene que ser inferior de

80%.

Numero de capas:

Una.

Espesor 30-5 recomendado:

30-50 µm por capa

**Herramientas:** Equipos de proyección aero-gráficos,

brocha (parcheo).

Pistola Convencional: Boquilla 1.8-

2.2 mm ( 3-6 bar)

**Dilución:** Máximo 15% en pistola aero-grafica

con Disolvente X (Sintéticos secado

rápido) Art. 7602000.

**Limpieza:** Disolvente X (Sintéticos secado

rápido) Art. 7602000.

**Observaciones:** Agitar convenientemente antes de su

aplicación.

## Tratamiento de superficies

Las superficies en general deberán estar secas, firmes, limpias y exentas de grasas, polvo y óxido. Eliminar los elementos que presenten mala adherencia. Aplicar sobre hierro o acero mediante decapado abrasivo a grado Sa 2 ½ (ISO 85501-1:1998) o cepillado manual hasta St 3 de la norma SIS 05.59.00.

# Precaución y conservación del envase

Antes de usar el producto leer atentamente las instrucciones del envase. Para más información consultar Ficha de

Almacenar el envase bien cerrado en lugar fresco, al abrigo de fuentes de calor y heladas.

12 meses en envase original cerrado.

## Información de seguridad

Consultar etiquetado y Ficha de Seguridad

Revisión: 1

Fecha de edición: 30/3/2016